

K2 GARDEN OIL SAE30 SG/CE 0,6L



Olej do silników maszyn ogrodniczych
Indeks produktu: O545ML600E
Kod kreskowy: 5906534009234

Dane techniczne

Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia

[Pobierz zdjęcia](#)

Opis

Wysokiej jakości specjalistyczny olej silnikowy SAE 30 został opracowany specjalnie do stosowania w silnikach kosiarek, kultywatorów rotacyjnych, małych ciągników, maszyn do czyszczenia podłóg oraz podobnego sprzętu pracującego na wysokich obrotach. Zapewnia dobre smarowanie, redukuje zużycie elementów silnika, posiada bardzo dobrą stabilność termiczną, zapobiega powstawaniu osadów wysokotemperaturowych, dzięki czemu utrzymuje silnik w czystości. Doskonale chroni przed rdzą i korozją.

SPECYFIKACJA: SG/CE

SPOSÓB UŻYCIA: Wymiana oleju wg. zaleceń producenta urządzenia.

POJEMNOŚĆ: 0,6 L

Stary indeks: O9300006



Porady

Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

1. Klasyfikacja olejów silnikowych - Jak czytać oznaczenia?

[Czytaj więcej](#)

Większość kierowców nie ma problemu z określeniem, kiedy wymienić olej oraz jak dobrać go do silnika swojego samochodu, w czym pomogą m. in. zalecenia producenta pojazdu.

<https://k2.com.pl/blog/klasyfikacja-olejow/>

2. Jaki olej do kosiarki i dlaczego warto go wymienić?

[Czytaj więcej](#)

Kosiarki spalinowe i spalinowe traktorki są idealnym rozwiązaniem dla osób, posiadających duże powierzchnie do koszenia. Kosiarki spalinowe mają większą moc od swoich elektrycznych odpowiedników, dzięki czemu radzą sobie z większymi zaroślami, nie są uzależnione od źródła prądu i od długości przewodu elektrycznego. Jednak w zamian za to wymagają odpowiedniego serwisu – a jedną z najważniejszych rzeczy jest olej.

<https://k2.com.pl/blog/jaki-olej-do-kosiarki/>

3. Zatarty silnik. Jak temu zapobiec?

Czytaj więcej

Nie raz słyszeliśmy o zatartym silniku. Za tym określeniem kryje się najczęściej uszkodzenie gładzi tłoków i cylindrów. Dlaczego do tego dochodzi? Przyczyna jest dość prosta – dochodzi do zerwania filmu olejowego, czyli cienkiej warstwy oleju, która powinna znajdować się pomiędzy metalowymi elementami.

<https://k2.com.pl/blog/zatarty-silnik-jak-zapobiec/>